

07/11/2014

Objet : Diagnostic Accessibilité

Point d'accueil

**14, boulevard Joffre
Reims**

Diagnostic :

I. Places de Stationnement

Il n'y a pas de place de stationnement, nous nous trouvons sur la voie publique.

II. Cheminements Extérieurs

Idem, nous sommes sur la voie publique.

III. Accès au bâtiment ou à l'établissement et aux locaux ouverts au public




L'accès se fait par une porte de taille suffisante.
La poignée est peu préhensible.
Il n'y a qu'une simple sonnette sans vision directe.



Un léger ressaut et un tapis meuble ne favorisent pas l'accès aux fauteuils.



IV. Circulations Intérieures Horizontales




Les circulations sont larges et permettent le cheminement en fauteuil.

V. Éclairage

L'éclairage est à mesurer afin d'avoir une idée précise des lacunes.

VI. Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande



Le bureau ne permet pas le passage des jambes en partie basse.

VII. Sanitaires

Les sanitaires ne sont pas accessibles et sont à usage privé.

VIII. Information et signalisation

Le point d'accueil est à signaler depuis la rue.

Le bureau est également à signaler.

Synthèse et estimation des coûts 14, bd Joffre

Point d'accueil Reims Nature des travaux	Priorisation				Coût Estimé HT	Remarques
	Urgent	Important	Mineur	Dérogatoire		
Entrée						
Changer la poignée	P1				400 €	
Installer un dispositif de type visiophonie					3 000 €	
Circulations intérieures						
Éclairage à revoir	P1				Selon installation	
Changer le tapis					400 €	
Dispositif d'accueil						
Supprimer le fond du bureau	P1				200 €	
Information est signalisation						
Signaler le bâtiment depuis la rue ainsi que le bureau en intérieur	P1				2 000 €	
TOTAL HT					6 000 €	Sans éclairage

Tout faire sur la même période.