

Annexe n° 1 : Exemples de dégradations

Les dégradations consécutives à une utilisation anormale des lieux, sauf cas fortuit ou force majeure, ne font pas l'objet d'abattement pour vétusté et peuvent être illustrées de la manière suivante :

1) Pour les revêtements de sol :

- Marques de brûlure sur la moquette ;
- Présence de taches résistantes au nettoyage ;
- Dalles thermoplastiques poinçonnées, brûlées ou absentes.

2) Pour les menuiseries – quincailleries :

- Porte de placard cassée ou marquée de manière irréparable ;
- Porte avec bord fortement détérioré ou présentant des éclats de bois.

3) Pour les appareils sanitaires :

- Lavabo fêlé ;
- Abattant de W.C. cassé ;
- Éclat sur la baignoire.

Cette liste n'est pas exhaustive, elle n'est donnée qu'à titre d'exemple.

Annexe n° 2 : Grille de vétusté

Équipements	Durée Vie (ans)	Franchise (ans)	Abatt./an (%)
Peinture - papiers peints	7	2	20
Moquette	7	2	20
Panneau baignoire	8	3	20
Meuble sous évier vasque	10	2	13
Thermostat	10	2	13
Interphone	10	2	13
Revêtement de sol souple	10	3	14
Vitrification sur parquet	10	3	14
Store	10	3	14
Siphon métal / PVC	10	3	14
Cumulus	10	3	14
Chaudière individuelle	10	3	14
Chauffe-eau individuel	10	3	14
Volet roulant	10	4	17
Serrure - quincaillerie	12	3	11
Appareils électriques - prise	15	3	8
Volets - persiennes PVC	15	5	10
Robinetterie	15	5	10
Robinet radiateur	15	5	10
Convecteur	15	5	10
Tableau électrique	15	5	10
Disjoncteur	15	5	10
VMC individuelle (bouche)	15	5	10
Menuiseries extérieures PVC / bois et métal	20	5	7
Porte intérieure pièce / placard	20	5	7
Appareils sanitaires - lavabo - baignoire	20	5	7
Évier inox/résine	20	5	7
Radiant	20	5	7
Volets jalousies- persiennes bois	20	7	8
Carrelage - faïence sol / mur	20	10	10
Parquet	20	10	10
Évier grès	20	10	10
Radiateur acier	20	10	10
Radiateur fonte	25	10	7

avec
Vous

Accord collectif

Relatif à la procédure d'entrée / sortie des locataires dans les logements



10 avril 2009
Document remis à la charte graphique
en mars 2023

ICF HABITAT



